



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
по г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132

Сайт: [www.61.mchs.gov.ru](http://www.61.mchs.gov.ru) E-mail: [3gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:3gpn_rnd@mail.ru) Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 4 - 1/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Юридическому лицу**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Школа № 77 имени Героя Советского Союза  
Мыльникова Владимира Васильевича»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 4- 1 от « 24 » февраля 2021 г. зам. главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **внеплановая / выездная** проверка в отношении: **муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 77 имени Героя Советского Союза Мыльникова Владимира Васильевича»,** фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, **ул. Портовая, 541.** Цель проверки: контроль исполнения предписания № 4-9/1/1 от 13.03.2020 года

Дата и время проведения проверки:

с «25» февраля 2021года с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

по « 09 » марта 2021 года с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

Общая продолжительность проверки 08 рабочих дней/ 40 часов

проверку проводил(а):

Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР отдела надзорной деятельности и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Хырхырян А.В.

совместно с: директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 77 имени Героя Советского Союза Мыльникова Владимира Васильевича» Паркиной Инной Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<p>1 Начальная школа МАОУ «Школа № 77»</p>				
1.	На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения МАОУ «Школа № 77» не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23	01.11.2021	
2.	На объекте защиты, двери основных путей эвакуации имеют врезные замки, открывающиеся при помощи ключей.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 26.	01.11.2021	
3.	На объекте защиты тамбур лестничной клетки (правая сторона) МАОУ «Школа № 77» отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16 д	01.11.2021	
4.	На объекте защиты, все двери лестничных клеток здания МАОУ «Школа № 77» не оборудованы устройствами для самозакрывания.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.	01.11.2021	
5.	На объекте защиты, не все помещения	п.5 таблицы № 1	01.11.2021	



	МАОУ «Школа № 77» оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (чердачное помещение).	СП 10.13130.2009 ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
6.	Не организовано в помещениях МАОУ «Школа № 77» производство в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, приборы, <b>провода на которые истек гарантированный срок службы</b> ).	. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"  п. 63	01.11.2021	
7.	На объекте защиты МАОУ «Школа № 77», допускается размещать на лестничных маршах трубы (правый лестничный марш между 1-м и 2-м этажами) и батарея (оборудование), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (1-й этаж и вход в тир на лестничном марше).	СНиП 21.01.97* п. 6.32	01.11.2021	
8.	На эвакуационных выходах из помещений МАОУ «Школа № 77» светящиеся указатели «ВЫХОД» частично расположены не над дверными проемами	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6 (ч.1, ч.3), ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 3.13130.2009	01.11.2021	
9.	При эксплуатации эвакуационных путей и	Постановление	01.11.2021	

	<p>выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНИП 21-01-97*) <b>ширина</b> эвакуационного выхода из помещений тира (подвальный этаж) в свету менее 1,2 м (0,80 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек</p>	<p>Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.23 ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009; п.6.16 СНИП 21-01-97*</p>		
10.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.2.1, 4.2.2 СП 1.13130.2009 (п.6.12* СНИП 21-01-97*) из помещений тира предназначенного для пребывания более 10 человек, <b>отсутствует второй эвакуационный выход</b></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.23 ; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.1 СП 1.131.30 2009 п.6.12* СНИП 21-01-97*</p>	01.11.2021	
11.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНИП 21-01-97*) <b>высота</b> эвакуационного выхода из помещений тира (подвальный этаж) в свету менее 2 м (1, 54 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.23 ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53</p>	01.11.2021	

		Федерального закона № 123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009; п.6.16 СНиП 21-01-97*		
12.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: на путях эвакуации из помещения тира (подвальный этаж) расположены трубы отопления вверху и внизу эвакуационного выхода.	п.4.3.4 СП 1.13130.2009; п.6.16 СНиП 21-01-97*	01.11.2021	
13.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1 СП 1.13130.2009 (п.6.29 СНиП 21-01-97*) ширина марша лестницы (правая сторона)(класса функциональной пожарной опасности Ф4.1), предназначенной для эвакуации людей, менее нормативной 1,20 м .	п.4.4.1 СП 1.13130.2009 (п.6.29 СНиП 21-01-97*)	01.11.2021	
14.	Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, не оборудованы уплотнителями в притворах;	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 55	01.11.2021	
<b>Основное здание МАОУ «Школа № 77»</b>				
16	На объекте защиты, МАОУ «Школа № 77» не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.4 СП 3.13130.2009 эвакуационные знаки пожарной безопасности (световые оповещатели «Выход», указывающие направление движения), не установлены в местах поворотов коридора всех этажей	ФЗ № 123 п. 5.4 СП 3.13130.2009	01.11.2021	
17	На объекте защиты, МАОУ «Школа № 77»	НПБ 645-2007 п.	01.11.2021	



	отсутствует график проведения повторного противопожарного инструктажа (утверждается руководителем организации).	23		
18	На объекте защиты МАОУ «Школа № 77» на дверях эвакуационных выходов, выходов на лестничные клетки - <b>все доводчики находятся в не исправном состоянии.</b>	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 55	01.11.2021	
19	На объекте защиты, в здании МАОУ «Школа № 77» настенные звуковые и речевые оповещатели расположены в нарушение нормативных документов, расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя менее 150 мм, (верхняя часть должна быть на расстоянии не менее 2.3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм)	п. 4 6 СП 3 13130.2009	01.11.2021	
20	На объекте защиты, МАОУ «Школа № 77» в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 СП 5. 13130.2009	01.11.2021	
21	На объекте защиты, МАОУ «Школа № 77» не организовано не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения и составлением акта (протокола).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 13	01.11.2021	
22	Не предоставлены документы, подтверждающие проведение в актовом зале на объекте защиты МАОУ «Школа № 77» проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих декораций, сцены в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки (акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 13	01.11.2021	
23	На объекте защиты, отсутствуют	Постановление	01.11.2021	

	пожарные щиты на территории МАОУ «Школа № 77»	Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 410		
24	На объекте защиты, МАОУ «Школа № 77» все двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах;	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 55	01.11.2021	
25	На объекте защиты, МАОУ «Школа № 77» отсутствуют акты проверок исправности состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок и сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54	01.11.2021	
26	На объекте защиты, МАОУ «Школа № 77» в подвальном помещении в электрощитовой, в складских и других помещениях не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах прохождения инженерных коммуникаций,	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 13,15.	01.11.2021	
27	На объекте защиты, МАОУ «Школа № 77» не все объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода") постоянно содержатся в	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима	01.11.2021	

	исправном и включенном состоянии	в Российской Федерации" п. 36		
28	На объекте защиты, MAOY «Школа № 77» <b>отсутствует второй эвакуационный выход</b> из помещения столовой.	п.6.12* СНиП 21-01-97*	01.11.2021	
29	На объекте защиты, На объекте защиты, MAOY «Школа № 77» помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, (помещение класса «кулинарии», архив № 2)	(ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".).	01.11.2021	
30	На объекте защиты, MAOY «Школа № 77» допускается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 35 ж	01.11.2021	
31	На объекте защиты MAOY «Школа № 77» в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом (предельном) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 393 Подпункт "л"	01.11.2021	
32	На объекте защиты MAOY «Школа № 77» не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.12.	01.11.2021	



**Спорт комплекс «ЗВЕЗДА» МАОУ «Школа № 77»**

42	Лестницы 3-го типа, выполненные из помещений спорт комплекса «Звезда» МАОУ «Школа № 77» следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.	СНиП 21-01-97* п.6.14.	01.11.2021	
43	На объекте защиты спорт комплекс «Звезда» МАОУ «Школа № 77» пожарные шкафы не обеспечены элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарног о режима в Российской Федерации" п.50	01.11.2021	
44	На объекте защиты, МАОУ «Школа № 77» в ящиках внутренних пожарных кранов не организована перекатка рукавов на новую скатку (не реже 1 раза в год)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарног о режима в Российской Федерации" п. 50	01.11.2021	
45	На объекте защиты спорт комплекс «Звезда», МАОУ «Школа № 77» в помещении насосной станции отсутствует схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарног о режима в Российской Федерации" п. 51	01.11.2021	
46	На объекте защиты, спорт комплекс «Звезда» МАОУ «Школа № 77» руководитель организации не обеспечила исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении	01.11.2021	

	электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования	Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 52		
47	Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на объекте защиты спорт комплекс «Звезда» МАОУ «Школа № 77» не осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью). <b>Подтверждающие документы не представлены.</b>	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.48	01.11.2021	
48	На объекте защиты, МАОУ «Школа № 77» коридоры, пути эвакуации помещения спорт комплекса «Звезда» не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23	01.11.2021	
49	На объекте защиты, спорт комплекс «Звезда» МАОУ «Школа № 77» допускается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 35 ж	01.11.2021	
50	Руководитель МАОУ «Школа № 77» не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима	01.11.2021	



		в Российской Федерации" п. 56		
5i	На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.12	01.11.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
(подпись)

«09» марта 2021 г.  
М.Л.П.\*

Начальник Железнодорожного отделения  
надзорной деятельности и ПР ОНД и ПР по  
г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО  
майор внутренней службы Хырхырян А.В.

Предписание на 11 стр. для исполнения получил:

Паркина Инна Владимировна

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения города  
Ростова-на-Дону «Школа № 77 имени Героя Советского Союза Мыльников Владимир  
Васильевича»

«09» марта 2021 г.

  
(подпись)